

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex_Flachdach
Krumpendorf 01.jpg

Bildunterschrift

Ganzjährige Witterungseinflüsse hatten einem Flachdach in Krumpendorf am Wörthersee zugesetzt und ihre Spuren hinterlassen.

Foto: Triflex



Triflex_Flachdach
Krumpendorf 02.jpg

Die alte Bitumenabdichtung wies viele Risse und Löcher auf. Um eine gute Basis für die nachfolgende Abdichtung zu schaffen, wurden von der Firma Bauwerk Abdichtung Arnesch (BAA) zunächst sämtliche Dampfblasen herausgeschnitten und mit Flüssigkunststoff aufgefüllt.

Foto: Triflex



Triflex_Flachdach
Krumpendorf 03.jpg

Details wie Hochzüge und Wandanschlüsse wurden mit Triflex ProDetail vliesarmiert abgedichtet.

Foto: Triflex



Triflex_Flachdach
Krumpendorf 04.jpg

Die Sanierungsexperten haben an den Übergängen der Lichtkuppel das Spezialvlies eingearbeitet. So bleibt die spätere Abdichtungsschicht flexibel.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Flachdach
Krumpendorf 05.jpg

Nach der Abdichtung mit Triflex ProTect haben die Verarbeiter eine Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 205 appliziert.

Foto: Triflex



Triflex_Flachdach
Krumpendorf 06.jpg

Dank der kurzen Aushärtungszeiten konnte die Dachsanierung trotz wechselhafter Witterungsbedingungen mit Triflex zügig abgeschlossen werden.

Foto: Triflex