

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex_Rinnenabdichtung
Eberndorf 01.jpg

Bildunterschrift

Die Bewohner eines Einfamilienhauses im österreichischen Eberndorf stellten Wassereintritte im Wohnbereich fest. Ursache war eine schadhafte Dachabdichtung.

Foto: Triflex



Triflex_Rinnenabdichtung
Eberndorf 02.jpg

Durch unzureichende oder zum Teil fehlende Hochzüge gelangte das Wasser ungehindert hinter die Fassade und drang in die Bausubstanz ein.

Foto: Triflex



Triflex_Rinnenabdichtung
Eberndorf 03.jpg

Feuchtigkeit hatte der Holzunterkonstruktion des Daches stark zugesetzt und sie beschädigt. Dies machte eine schnelle Sanierung erforderlich.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Rinnenabdichtung
Eberndorf 04.jpg

Die Dachsanierungsexperten besserten sowohl den Untergrund als auch die Fassade aus. Die neue Abdichtungsschicht mit Triflex ProDetail zogen sie bis über die Fassadenkante hinaus. So gelangt künftig kein Wasser mehr in die Bausubstanz.

Foto: Triflex



Triflex_Rinnenabdichtung
Eberndorf 05.jpg

Auch die Einbaurinnen dichteten die Verarbeiter der Firma BAA mit Triflex Flüssigkunststoff ab. Die Rinnen fügen sich nun in die gesamte Abdichtungsfläche ein und haben wieder ihr volles Fassungsvermögen.

Foto: Triflex



Triflex_Rinnenabdichtung
Eberndorf 06.jpg

Im unteren Dachbereich sorgt die Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 205 für optische Akzente. Der Farbton Schiefer 03 passt sich harmonisch der Außenverkleidung des Wohnhauses an.

Foto: Triflex