

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex Industriehalle
Pirmasens01.jpg

Das Metaldach einer Industriehalle der Firma Hepco & Becker in Pirmasens hielt den Witterungseinflüssen nicht mehr stand. Deshalb war eine Sanierung gefragt.

Foto: Triflex



Triflex Industriehalle
Pirmasens02.jpg

An vielen Stellen hatte sich Rost auf dem Trapezblech gebildet. Bevor Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen konnte, sollte das Dach neu beschichtet und die ansprechende Optik wieder hergestellt werden.

Foto: Triflex



Triflex Industriehalle
Pirmasens03.jpg

In einem ersten Arbeitsschritt entfernten die Verarbeiter der Gebrüder Folz GmbH, Pirmasens, Ablagerungen und Schmutz mit einem Hochdruckreiniger.

Foto: Triflex



Triflex Industriehalle
Pirmasens04.jpg

Die Sanierungsexperten grundierten das Dach zunächst mit Triflex Metal Primer und trugen anschließend die Beschichtung Triflex Metal Coat auf. Bei beiden Verfahren kam das Airless-Verfahren zum Einsatz.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex Industriehalle
Pirmasens05.jpg

Wie eine zweite Haut legen sich Triflex Metal Primer und Triflex Metal Coat auf die Profile.

Foto: Triflex



Triflex Industriehalle
Pirmasens06.jpg

Die gesamte Fläche, spitzwinklige Giebel sowie Anschlüsse und Details setzten die Verarbeiter mit den Spezialharzen von Triflex langzeitsicher instand. Nach der Sanierung erstrahlt das etwa 1.400 m² große Metaldach wieder in einer frischen Optik.

Foto: Triflex