

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex_Glasdach
Graz_01.jpg

Im wahrsten Sinne des Wortes mittendrin: Das Drahtglasdach eines Mietshauses in der Grazer Innenstadt wurde mit Triflex ProDetail neu abgedichtet.

Foto: Triflex



Triflex_Glasdach
Graz_02.jpg

Das Dach war undicht. Jahrelang drang Wasser ungehindert ein. Dies führte zu sichtbaren Schäden an der abgehängten Decke der darunterliegenden Geschäftsräume.

Foto: Triflex



Triflex_Glasdach
Graz_03.jpg

Nach einer gründlichen Reinigung mit Triflex Glas Reiniger sowie Grundierung mit Triflex Glas Primer applizierten die Verarbeiter Triflex ProDetail für die Detail- und Flächenabdichtung.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Glasdach
Graz_04.jpg

Triflex ProDetail punktet mit seiner elastischen Vliesarmierung. Das Spezialvlies wird in das flüssige Harz eingebettet. So entsteht eine durchgehende Oberfläche mit hoher mechanischer Belastbarkeit.

Foto: Triflex



Triflex_Glasdach
Graz_05

Naht- und fugenloses Ergebnis: Besonders bei komplizierten Details wie Fugen, Trägern, Anschlüssen und Materialübergängen zeigt Triflex ProDetail seine Stärke.

Foto: Triflex