

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex_Querschlag
Mayen_01.jpg

Ein deutlich ausgeprägter Querschlag in der Asphaltfahrbahn führte auf einer stark frequentierten Straße in Mayen zu spürbaren Unebenheiten im Verkehrsbereich.

Foto: Triflex



Triflex_Querschlag
Mayen_02.jpg

Der Schadensbereich zeigt eine Verformung der Asphaltdeckschicht infolge eines vermutlich unzureichend verdichteten Untergrunds.

Foto: Triflex



Triflex_Querschlag
Mayen_03.jpg

Nachdem der Untergrund vorbehandelt wurde, erfolgte anschließend die Reprofilierung der Binderschicht mit Asphalt Repro 3K im Mix 1:6. Zur zusätzlichen Stabilisierung wurde ein Verstärkungsgewebe eingebettet und mit Cryl 222 fixiert.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Querschlag
Mayen_04.jpg

Die Verarbeiter stellten die Deckschicht mit Asphalt Repro 3K im Mix 1:3 thx her. So entsteht eine formstabile und verschleißfeste Oberfläche.

Foto: Triflex



Triflex_Querschlag
Mayen_05.jpg

Nach der Applikation sorgt die abgestreute Oberfläche für eine griffige und dauerhaft belastbare Fahrbahn im Schwerlastverkehr.

Foto: Triflex