

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex_Brunnen Bad Gandersheim01.jpg

Im Stadtkern von Bad Gandersheim ist der Festspielbrunnen neben dem Dom ein besonderer Anziehungspunkt für Anwohner und Touristen. Aufgrund der schadhaften Abdichtung kam es zu Betonschäden, und das Wasserspiel wurde vorübergehend außer Betrieb gesetzt.

Foto: Triflex



Triflex_Brunnen Bad Gandersheim02.jpg

Durch die Abplatzungen und Ausbrüche, insbesondere am Boden des Brunnens, drang Feuchtigkeit ins Innere des Bauwerks ein und bedrohte den Bestand.

Foto: Triflex



Triflex_Brunnen Bad Gandersheim03.jpg

Dachdeckermeister Manfred Nienstedt stellte mit Triflex SmartTec eine neue, funktionstüchtige Abdichtung her. Das Harz auf Polyurethan-Basis kann selbst auf feuchten Untergründen appliziert werden.

Foto: Triflex



Triflex_Brunnen Bad Gandersheim04.jpg

Aufgrund der flüssigen Verarbeitungstechnik bindet das Harz auch komplizierte Details wie die Bodenlampen, die Wandhochzüge und die Wasserkanten homogen in die Abdichtung ein. Das integrierte Spezialvlies sorgt dafür, dass das Material flexibel bleibt und mögliche Bauwerksbewegungen schadlos übersteht.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Brunnen Bad
Gandersheim05.jpg

Nach nur zehn Tagen Sanierungsarbeit wurde der Festspielbrunnen wieder mit Wasser befüllt und in Betrieb genommen. Er fügt sich wieder harmonisch in die historische Kulisse der niedersächsischen Kurstadt ein.

Foto: Triflex