

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex Parkhaus
Wolfsburg01.jpg

Bildunterschrift

An einem Parkhaus in der
Wolfsburger Weimarer Straße waren
massive Feuchtigkeitsschäden
entstanden. Deswegen veranlasste
die BUWOG Immobilien Management
GmbH die Instandsetzung von
Topdeck und Rampe.

Foto: Triflex



Triflex Parkhaus
Wolfsburg02.jpg

Details wie eine zentral eingebaute
Rinne waren nicht mehr ausreichend
in die alte Bitumenabdichtung
eingebunden.

Foto: Triflex



Triflex Parkhaus
Wolfsburg03.jpg

Durch Risse im Asphalt und die
beschädigte Abdichtung drang
Regenwasser in das Unterdeck ein
und tropfte auf die dort geparkten
Autos.

Foto: Triflex



Triflex Parkhaus
Wolfsburg04.jpg

Mit dem Topdeck Abdichtungssystem
Triflex ProPark setzten die Mitarbeiter
der Holl Flachdachbau GmbH & Co.
KG Isolierungen, Salzgitter, die
Parkfläche wieder instand.

Foto: Triflex



Triflex Parkhaus
Wolfsburg05.jpg

Auch die Betonbrüstungen wurden
langzeitsicher mit Flüssigkunststoff
abgedichtet.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex Parkhaus
Wolfsburg06.jpg

In die Abdichtung eingestreute Triflex Micro Chips werfen die innenliegenden Mauerabschnitte optisch auf.


Foto: Triflex



Triflex Parkhaus
Wolfsburg07.jpg

Weißer Markierungen dienen den Pkw-Fahrern als Orientierung.

Foto: Triflex



Triflex Parkhaus
Wolfsburg08.jpg

Damit die Bewohner ihre gewohnten Parkplätze nutzen können, wurde die ursprüngliche Nummerierung wiederhergestellt.

Foto: Triflex



Triflex Parkhaus
Wolfsburg09.jpg

Die hell gestalteten Parkflächen heben sich von der dunklen Nuttschicht des Fahrbelags ab.

Foto: Triflex



Triflex Parkhaus
Wolfsburg10.jpg

Gemeinsam haben Triflex, die Firma Holl Flachdachbau, die BUWOG Immobilien Management GmbH und die Eigentümergemeinschaft für das Parkhaus eine Lösung entwickelt, die dem gewünschten Kosten-Nutzen-Verhältnis entspricht.

Foto: Triflex