

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex_Vitaclub-
Mondsee_01.jpg

Bildunterschrift

Massiver Feuchteintrag hatte an der Treppe des Fitnessstudios Vitaclub im österreichischen Mondsee zu Abplatzungen an den Waschbetonplatten geführt. Ein sicheres Begehen war nicht länger gewährleistet. Während der Wintermonate musste der Zugang zur Sauna aufgrund der Schneelasten sogar dauerhaft gesperrt werden.

Foto: EH BAU Solution OG



Triflex_Vitaclub-
Mondsee_02.jpg

Bei der Sanierung wurde zunächst eine Heizmatte installiert. Anschließend erfolgte die Abdichtung mit Triflex SmartTec. Dank Spezialvlieseinlage passt sich dieses wie eine zweite Haut an die Stufen an. Ein Entfernen der Betonplatten war nicht notwendig, was wertvolle Zeit sparte.

Foto: EH BAU Solution OG



Triflex_Vitaclub-
Mondsee_03.jpg

Für die Versiegelung kam Triflex Ceryl Finish 205 zur Anwendung. Insgesamt dauerte die Instandsetzungsmaßnahme nur gut eine Woche.

Foto: EH BAU Solution OG

Bildunterschriften



Triflex_Vitaclub-
Mondsee_04.jpg

Weil Triflex SmartTec ein diffusionsoffenes System ist, kann der Untergrund nachträglich austrocknen, während weiterer Feuchteintrag erfolgreich verhindert wird. Die Mitglieder des Vitaclub können die Treppe wieder nutzen – dank Beheizung auch im Winter.

Foto: EH BAU Solution OG