

BILDUNTERSCHRIFTEN



Bild

Dateiname


Bildunterschrift



Weber_Tec_Fahrtreppenreparatur_01.jpg

Die beschädigten Stege werden vor der Reparatur gesäubert, um jegliche Verschmutzung zu entfernen und eine vollkommen reine Oberfläche zu erhalten. Danach werden die Stege mit den zertifizierten EsCare-Fillern von Weber Tec aufgefüllt und in Form gebracht.

Foto: Weber Tec GmbH



Weber_Tec_Fahrtreppenreparatur_02.jpg

Bei den Instandsetzungsmaßnahmen arbeitet Weber Tec mit höchsten Qualitätsstandards und maximaler Präzision.

Foto: Weber Tec GmbH




Weber_Tec_Fahrtreppenreparatur_03.jpg

Für die Reparatur einer durchschnittlichen Treppe, mit etwa 70 – 80 Stufen und beispielsweise drei defekten Stegen, braucht das Team von Weber Tec lediglich einen Werktag. Neben der enormen Zeitersparnis spricht auch die Kosteneffizienz für die Instandsetzung mit EsCare.

Foto: Weber Tec GmbH

BILDUNTERSCHRIFTEN



Weber_Tec_Fahrtreppenreparatur_04.jpg

Ein abgeschliffener Steg kann messerscharf sein und so ein hohes Verletzungspotenzial bieten. Fahrtreppen werden deswegen regelmäßig von unabhängigen Prüfinstituten auf ihre Sicherheit kontrolliert. Werden Mängel festgestellt, werden diese protokolliert und müssen behoben werden.

Foto: Weber Tec GmbH