

# Bildunterschriften

## Bild




## Dateiname

TAT\_Resch-  
Zeiselmauer\_01.jpg

## Bildunterschrift

Am Dach eines Privathauses in Schwendt löste sich die Bitumenbahn im Bereich von An- und Abschlüssen vom Blechuntergrund. Durch partielle Reparaturen mit einer Flüssigabdichtung sollte die Dichtigkeit wiederhergestellt werden.

Foto: Triflex



## Dateiname

TAT\_Resch-  
Zeiselmauer\_02.jpg

Dafür wurde die Bitumenbahn an den schadhaften Stellen zunächst entfernt.

Foto: Triflex



## Dateiname

TAT\_Resch-  
Zeiselmauer\_03.jpg

Das PMMA-Abdichtungssystem Triflex ProDetail wurde eigens für Anschlussbereiche konzipiert. Es haftet auf unterschiedlichen Werkstoffen vollflächig und langfristig. Zuerst wurde ein Steinklebeband appliziert, um die verschiedenen Untergründe zu entkoppeln und temperaturbedingte Ausdehnungen zu kompensieren.

Foto: Triflex



## Dateiname

TAT\_Resch-  
Zeiselmauer\_04.jpg

Die Abdichtung wurde im Farbton RAL 9905 ausgeführt, außerdem wurde Schiefersplitt in das noch feuchte Material eingestreut. Auf diese Weise fügen sich die sanierten Bereiche harmonisch ins Gesamtbild ein.

Foto: Triflex

## Bildunterschriften



TAT\_Resch-  
Zeiselmauer\_05.jpg

Die Anschlüsse sind nun wieder dicht, ein Komplettabriss des Altbelags wurde im Sinne einer wirtschaftlichen Sanierung erfolgreich vermieden.

Foto: Triflex