

Bildunterschriften

Bild	Dateiname	Bildunterschrift
	Triflex_Balkonsanierung Gramastetten_01.jpg	Die Sanierung eines Wohnhaus-Balkons war aufgrund von Feuchteintrag notwendig. Mit dem System Triflex BTS-P auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA), haben die Verarbeiter der Floorex GmbH den Balkon in Gramastetten mit einer neuen Abdichtung versehen. Foto: Triflex
	Triflex_Balkonsanierung Gramastetten_02.jpg	Bevor es an die Applizierung von Triflex BTS-P ging, musste der Untergrund, bestehend aus Estrich, vorbehandelt werden. Foto: Triflex
	Triflex_Balkonsanierung Gramastetten_03.jpg	Nach der Grundierung mit Triflex Ceryl Primer 276 kamen die vliesarmierten Lösungen Triflex ProDetail für die Detailabdichtung sowie Triflex ProTerra für die Flächenabdichtung zum Einsatz. Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Balkonsanierung
Gramastetten_04.jpg

Anschließend erfolgte die Flächenbeschichtung mit Triflex ProFloor. Die farbige Einstreumischung des Triflex Colour Design wurde auf die passenden Finishfarben eingestreut und anschließend versiegelt.

Foto: Triflex



Triflex_Balkonsanierung
Gramastetten_05.jpg

Das Ergebnis ist eine dauerhaft sichere Abdichtung für den Balkon.

Foto: Triflex