

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



TAT_FF-Riegl_01.jpg

Die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Riegl bedurfte einer Sanierung: An den Fugen des Estrichs waren Undichtigkeiten aufgetreten. Den Abdichtungsarbeiten vorausgehend wurde der Untergrund mit Kugelstrahlen vorbereitet.

Foto: Triflex



TAT_FF-Riegl_02.jpg

Der zuständige Verarbeiter, die Huemer Walter Group GmbH, entschied sich für das armierte Parkdeck Beschichtungssystem Triflex ProDeck. Als erster Schritt wurde die Fläche mit Triflex Ceryl Primer 287 grundiert.

Foto: Triflex



TAT_FF-Riegl_03.jpg

Anschließend stand die Kratzspachtelung mit Triflex ProDeck an. Das System auf PMMA-Basis geht einen vollflächigen Verbund mit dem Untergrund ein.

Foto: Triflex



TAT_FF-Riegl_04.jpg

Mit dem systemintegrierten Triflex ProDetail wurde die Anschlussabdichtung vorgenommen.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



TAT_FF-Riegl_05.jpg

Die Fachverarbeiter haben die Spezialarmierung Triflex ProMesh satt im Harz eingebettet.

Foto: Triflex



TAT_FF-Riegl_06.jpg

Eine Quarzsandeinstreuung in die noch frische Nutzschrift verleiht der Oberfläche Rutschfestigkeit.

Foto: Triflex



TAT_FF-Riegl_07.jpg

Die Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 209 im Farbton Steingrau bildete den Abschluss der Arbeiten. Bereits nach 30 Minuten war die Fläche wieder begehbar, nach nur drei Stunden wieder befahrbar.

Foto: Triflex