

BILDUNTERSCHRIFTEN



Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Weber_Tec_OR_Danzig_01.jpg

Weber Tec reiste in die polnische Metropole Danzig, um sich dort um einen Fahrsteig vom Einkaufszentrum Galeria Przymorze hinab in das darunter liegende Parkhaus zu kümmern. Der Auslöser waren dabei scharf geschliffene Stege auf den Fahrsteigpaletten, die ein erhöhtes Verletzungsrisiko darstellten.



Weber_Tec_OR_Danzig_02.jpg

Dort setzten die Spezialisten ihr bewährtes Reparaturverfahren EsCare ein. Am Ende waren die abgeschliffenen Stege wieder „entschärft“ und entsprachen den Vorgaben der EN115. Nach der Abnahme durch den Endkunden gab dieser den Fahrsteig umgehend wieder für die Öffentlichkeit frei. Dabei betrug die Ausfallzeit nur etwa acht Stunden, was den Besuchern des Shopping-Centers schnell wieder ein reibungsloses Einkaufserlebnis ermöglichte.

Foto: Weber Tec GmbH