

# Bildunterschriften

## Bild



## Dateiname

Triflex\_Balkone  
Kranichdamm01.jpg

## Bildunterschrift

Die Balkone eines Wohnhauses am Salzgitterer Kranichdamm wiesen keine funktionsfähige Oberfläche mehr auf und mussten saniert werden.

Foto: Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH



Triflex\_Balkone  
Kranichdamm02.jpg

Witterungseinflüsse und die Nutzung der Eigentümer hatten Spuren am etwa 60 Jahre alten Baubestand hinterlassen. Durch Risse und Abplatzungen war Feuchtigkeit in die Konstruktion eingedrungen.

Foto: Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH



Triflex\_Balkone  
Kranichdamm03.jpg

Nach der Instandsetzung der Rohbetondecke und dem Herstellen eines neuen Estrichs begannen die Fachhandwerker der Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH, Bad Harzburg, mit den Abdichtungsarbeiten.

Foto: Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH



Triflex\_Balkone  
Kranichdamm04.jpg

Mit dem Balkon Abdichtungssystem Triflex BTS-P auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA) stellten die Verarbeiter einen neuen Schutz der Bausubstanz her. In einem ersten Schritt grundierten sie die mineralischen Flächen mit Triflex Ceryl Primer 276.

Foto: Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH



Triflex\_Balkone  
Kranichdamm05.jpg

Alle Details wie Wandanschlüsse, Bodenabläufe und Brüstungselemente dichteten sie mit vliesarmiertem Triflex ProDetail ab.

Foto: Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH

# Bildunterschriften



Triflex\_Balkone  
Kranichdamm06.jpg

Auf die Applikation der Systemkomponente Triflex ProTerra mit Spezialvlies folgte das Aufbringen der Nutzschicht mit Triflex ProFloor.

Foto: Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH



Triflex\_Balkone  
Kranichdamm07.jpg

Die Versiegelung Triflex Cryl Finish 205 stärkt die Widerstandsfähigkeit der Abdichtung. In Verbindung mit dem Einstreumaterial Triflex Chips Design in der Farbe Schwarz-Weiß entsteht eine rutschfeste, optisch ansprechende Fläche.

Foto: Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH



Triflex\_Balkone  
Kranichdamm08.jpg

Funktionsfähige Abdichtung, neue Geländerverkleidung, frische Farbe: Nach der Instandsetzung mit Triflex Flüssigkunststoff entsprechen die Balkone der Wohnanlage baulichen sowie optischen Anforderungen.

Foto: Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH



Triflex\_Balkone  
Kranichdamm09.jpg

Die Sanierungsexperten der Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH arbeiten seit vielen Jahren mit Triflex Flüssigkunststoff.

Foto: Rainer Bothe Malerbetrieb GmbH