

BILDUNTERSCHRIFTEN



Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Weber_Tec_OR_Einkaufspassage_Warschau_01.jpg

Für seinen ersten Einsatz in Polen reiste das Team rund um die Geschäftsführer Mike und Wolfgang Weber in das Herz der polnischen Hauptstadt, wo die Einkaufspassage Hala Koszyki zu finden ist.



Weber_Tec_OR_Einkaufspassage_Warschau_02.jpg

Die Paletten eines Fahrsteigs, der die Kunden von der Tiefgarage zu den Geschäften führt, wiesen durchgehende Schleifschäden auf. Bei einer technischen Prüfung der Anlage war dieser Zustand bemängelt worden.

Foto: Weber Tec GmbH



Weber_Tec_OR_Einkaufspassage_Warschau_03.jpg

Die Experten in Sachen Fahrtreppenstufenreparatur arbeiteten die Stege mit ihrer bewährten Reparaturmethode EsCare auf. Mit dieser können Stufenstege schnell und einfach vor Ort instandgesetzt werden – ganz ohne Ausbau oder lange Ausfallzeiten.

Foto: Weber Tec GmbH

BILDUNTERSCHRIFTEN



Weber_Tec_OR_Einkaufspassage_Warschau_04.jpg

Durch den Einsatz von EsCare sind die Stege nicht nur „entschärft“, sondern entsprechen auch den Anforderungen der EN115. So bringt der Fahrsteig die Besucher der Einkaufspassage sicher von A nach B.

Foto: Weber Tec GmbH