

## Bild



## Dateiname

Sifatec\_Südzucker  
Offenau\_01.jpg

## Bildunterschrift

Die undichte Bitumenabdichtung machte die Sanierung der Dachfläche eines Zuckersilos der Südzucker AG in Offenau notwendig. Da das bisherige Dachgeländer nicht mehr die notwendige Stabilität aufwies, bedurfte es einer zuverlässigen Absturzsicherung.

Foto: Südzucker AG



Sifatec\_Südzucker  
Offenau\_02.jpg

Die festinstallierten Gerüste von Sifatec passen sich der runden Dachkonstruktion individuell an.

Foto: Südzucker AG



Sifatec\_Südzucker  
Offenau\_03.jpg

Durch die Positionierung der Anschlusspunkte an der Außenseite der Dachränder bleibt die Fläche selbst unbeschädigt. Gleichzeitig ermöglicht das Sifatec-System barrierefreies Arbeiten.

Foto: Südzucker AG



Sifatec\_Südzucker  
Offenau\_04.jpg

Der fest verbaute Seitenschutz erlaubt nun allen Befugten den Zugang zum Dach, ohne dass eine PSA-Schulung oder die jährliche Prüfung der PSA notwendig werden.

Foto: Südzucker AG