

# Bildunterschriften

## Bild




## Dateiname

Triflex Glasdach Wien01.jpg

## Bildunterschrift

Um die optimale Lösung für das sanierungsbedürftige Glasdach eines Wiener Bürohauses zu finden, begutachteten die Mitarbeiter von Triflex und der BDS Bau- und Dachservice GmbH gemeinsam die Schadstellen.

Foto: Triflex



Triflex Glasdach Wien02.jpg

Nach dem Entfernen der alten Silikonabdichtung, entkoppelten die Spengler die Metallkonstruktion mit Triflex Steinklebeband.

Foto: Triflex



Triflex Glasdach Wien03.jpg

Auf die Grundierung Triflex Glas Primer applizierten die Verarbeiter die Abdichtung Triflex ProDetail.

Foto: Triflex

# Bildunterschriften



Triflex Glasdach Wien04.jpg

Durch die Vliesarmierung nimmt die Flüssigkunststoffabdichtung Bewegungen der Konstruktion schadlos auf.

Foto: Triflex



Triflex Glasdach Wien05.jpg

Die Handwerker verwendeten Dachleitern, um auf der Fläche nicht abzurutschen oder durch das Glas zu brechen.

Foto: Triflex



Triflex Glasdach Wien06.jpg

Schritt für Schritt wurden die einzelnen Konstruktionselemente abgedichtet: Längen, Grate, First und Traufen.

Foto: Triflex



Triflex Glasdach Wien07.jpg

Dank der einfachen Verarbeitung und der schnellen Aushärtung konnten die Verarbeiter das Glasdach innerhalb kürzester Zeit dauerhaft abdichten.

Foto: Triflex