

## Bildunterschriften

### Bild



### Dateiname

Triflex\_Laubengänge  
Hannover\_01.jpg

### Bildunterschrift

Die Laubengänge eines Hauses im südlichen Hannover waren dringend sanierungsbedürftig. Deshalb beauftragte die Verwaltung die O. + D. Hartmann GmbH, Bad Nenndorf, mit der Instandsetzung samt Abdichtungsarbeiten.

Foto: Triflex



Triflex\_Laubengänge  
Hannover\_02.jpg

Über den Traufbereich war Feuchtigkeit in den Estrich der Laubengänge gezogen. An der Oberseite lösten sich bereits einige Fliesen und waren teilweise gebrochen.

Foto: Triflex



Triflex\_Laubengänge  
Hannover\_03.jpg

Als Lösung brachten die Verarbeiter das Abdichtungssystem Triflex BTS-P auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) auf. Damit der Flüssigkunststoff auf dem vorhandenen Fliesenbelag optimal haftet, applizierten sie eine Grundierung.

Foto: Triflex


## Bildunterschriften



Triflex\_Laubengänge  
Hannover\_04.jpg

Wand- und Türanschlüsse sowie  
Abläufe erhielten eine Abdichtung mit  
Triflex ProDetail.

Foto: Triflex



Triflex\_Laubengänge  
Hannover\_05.jpg

Dank Vliesarmierung nimmt die  
Abdichtung Bewegungen aus der  
Konstruktion auf und wirkt  
rissüberbrückend.

Foto: Triflex



Triflex\_Laubengänge  
Hannover\_06.jpg

In die Nutzschrift Triflex ProFloor  
wurde grobkörniger Quarzsand  
eingestreut.

Foto: Triflex

## Bildunterschriften



Triflex\_Laubengänge  
Hannover\_07.jpg

Der Quarzsand sorgt für eine Rutschhemmung der Klasse R12. So ist auch bei unbeständiger Witterung Sicherheit für die Nutzer gegeben.

Foto: Triflex



Triflex\_Laubengänge  
Hannover\_08.jpg

Mit einer Versiegelung schlossen die Verarbeiter die Abdichtungsarbeiten ab. Triflex Micro Chips dienen als dekorative Einstreuung.

Foto: Triflex



Triflex\_Laubengänge  
Hannover\_09.jpg

Gemeinsam haben HAUS & GRUNDEIGENTUM Service, die O. + D. Hartmann GmbH und Triflex eine Lösung für die Laubengänge gefunden, die den Bewohnern dauerhaft Sicherheit bietet.

Foto: Triflex