

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex_ProPark
Prüfung_01.jpg

Erfolgreiche Langzeitprüfung für Triflex ProPark. Das rissüberbrückende Abdichtungssystem wurde gezielt auf seine Beständigkeit gegenüber dauerhaft anstehendem negativem Wasserdruck untersucht.

Foto: Triflex



Triflex_ProPark
Prüfung_02.jpg

Versuchsstand mit eingebauten Prüfkörpern. Mehr als 210 Tage lang wurde das System unter realistischen Bauteilbedingungen ständig mit negativem Wasserdruck belastet.

Foto: Triflex



Triflex_ProPark
Prüfung_03.jpg

Auch bei dauerhaftem Rückseitendruck von 200 kPa blieb Triflex ProPark vollständig wasserdicht. Begleitende Haftzugtests bestätigten im Rissbereich Abreißfestigkeiten, die denen ungestörter Referenzzonen entsprechen.

Foto: Triflex



Triflex_ProPark
Prüfung_04.jpg

Das Oberflächenschutzsystem Triflex ProPark gibt es in drei Systemvarianten.

Foto: Triflex