

# Bildunterschriften

## Bild



## Dateiname

Triflex\_Sitzbank  
St. Jacobi  
Hamburg\_01

## Bildunterschrift

Eine Sitzbank auf dem Kirchhof St. Jacobi mitten in Hamburg bietet Touristen eine optimale Verweilmöglichkeit. Infolge der täglichen Nutzung war die Sitzfläche jedoch in die Jahre gekommen und musste saniert werden.

Foto: Triflex



Triflex\_Sitzbank  
St. Jacobi  
Hamburg\_02

Die Stadt Hamburg legte als Bauherr Wert auf eine funktional sowie optisch überzeugende Lösung. Die neue Beschichtung sollte langlebig sein und die Entstehung von Pinholes während der Verarbeitung zuverlässig verhindern. Es bestand außerdem der Wunsch, den Schriftzug auf der Sitzoberfläche zu erneuern.

Foto: Triflex



Triflex\_Sitzbank  
St. Jacobi  
Hamburg\_03

Die Wahl fiel auf Produkte von Triflex, die es ermöglichten, allen Anforderungen zugleich gerecht zu werden. Zusammen mit der verarbeitenden Firma Besa Nord GmbH entschied sich der Bauherr für Triflex ProFloor RS 3K als Beschichtung, die Witterungseinflüssen standhält und sich gut für stark beanspruchte Flächen eignet.

Foto: Triflex



Triflex\_Sitzbank  
St. Jacobi  
Hamburg\_04

Für die Versiegelung kam Triflex Ceryl Finish 205 im RAL-Farbtönen 7043 (Verkehrsgrau) inklusive Mikrochip-Einstreuung in Schwarz und Weiß zum Einsatz.

Foto: Triflex

# Bildunterschriften



Triflex\_Sitzbank  
St. Jacobi  
Hamburg\_05

Der Schriftzug auf der Sitzoberfläche wurde mithilfe eines Triflex FloorTattoos realisiert, das viel viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet und individuelle Lösungen garantiert.

Foto: Triflex



Triflex\_Sitzbank  
St. Jacobi  
Hamburg\_06

Das Triflex FloorTattoo wurde auf den Flächenfarbton aufgetragen und anschließend mit einer Versiegelungsschicht versehen.

Foto: Triflex



Triflex\_Sitzbank  
St. Jacobi  
Hamburg\_07

Nach dem Abzug der Folie blieben die Buchstaben des Schriftzugs als positives Relief bestehen und liefern ein rundum gelungenes Sanierungsergebnis.

Foto: Triflex



Triflex\_Sitzbank  
St. Jacobi  
Hamburg\_08

Nicht nur mit der unkomplizierten und zügig durchzuführenden Verarbeitung zeigte sich die Besa Nord GmbH überaus zufrieden. Auch von der Qualität der Triflex-Produkte ist der Geschäftsführer, Alinadzi Fetai, überzeugt.

Foto: Triflex



Triflex\_Sitzbank  
St. Jacobi  
Hamburg\_09

Mittels einer speziellen Untergrundbehandlung ließen sich während der Applikation Pinholes, stecknadelkopfgroße Löcher in der Beschichtung, vermeiden, sodass ihre Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigt ist und sich die Kirchenbesucher lange Zeit der Bank erfreuen können.

Foto: Triflex