

# Bildunterschriften

## Bild

## Dateiname

## Bildunterschrift



Triflex Stiegensanierung  
Kufstein01.jpg

Die von Feuchtigkeitsschäden geprägte Gartenstiege eines Einfamilienhauses in Kufstein ist nach der Instandsetzung mit Triflex TSS wieder dauerhaft dicht und erstrahlt in moderner Optik.

Foto: Triflex



Triflex Stiegensanierung  
Kufstein02.jpg

Jahrelang war die Konstruktion Witterungs- und UV-Einflüssen schutzlos ausgesetzt. Das hatte Folgen: Fugen wurden porös, Fliesen lösten sich und Feuchtigkeit drang in die Konstruktion ein.

Foto: Triflex



Triflex Stiegensanierung  
Kufstein03.jpg

Insgesamt bot die Stiege keinen schönen Anblick mehr. Aufgrund der Feuchteschäden sowie der getrübbten Optik beauftragte der Bauherr die Wagner Martin GmbH, Kufstein, mit der Instandsetzung.

Foto: Triflex



Triflex Stiegensanierung  
Kufstein04.jpg

Zunächst trugen die Verarbeiter die Fliesen ab und egalisierten die Ausbrüche mit mineralischer Spachtelmasse.

Foto: Triflex

# Bildunterschriften



Triflex Stiegensanierung  
Kufstein05.jpg

Das vliesarmierte Triflex ProDetail auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA) kam sowohl für die Abdichtung der komplizierten Geometrien als auch in der Fläche zum Einsatz.

Foto: Triflex



Triflex Stiegensanierung  
Kufstein06.jpg

Kantenschutzprofile aus Aluminium stabilisieren die stark frequentierten Bereiche an der Stufenkante. Die Verarbeiter haben die Bleche mit Triflex Cryl Spachtel angearbeitet.

Foto: Triflex