

# Bildunterschriften

**Bild**



**Dateiname**

Triflex Tiefgarage  
Velbert01.jpg

**Bildunterschrift**

Die Tiefgarage in einer Velberter Wohngegend bietet ihren Nutzern nach der Sanierung mit Triflex wieder sichere Stellflächen. Das Bauwerk aus den 1970er Jahren wies eine schadhafte Beschichtung auf, so dass der Eigentümer, die Baugenossenschaft Niederberg eG, die Instandsetzung beschloss.

Foto: Triflex



Triflex Tiefgarage  
Velbert02.jpg

Zum Einsatz kam das Beschichtungssystem Triflex Deck Floor Variante II, das speziell für stark frequentierte Flächen wie Parkdecks entwickelt wurde. In einem ersten Schritt haben die Verarbeiter der Großmann & Stühmeier GmbH die Oberflächen der beiden Parkebenen mit Kugelstrahlen vorbehandelt, um optimale Bedingungen für die Haftung des Beschichtungssystems auf dem Untergrund zu schaffen.

Foto: Triflex



Triflex Tiefgarage  
Velbert03.jpg

Mit dem vliesarmierten Triflex ProDetail dichteten die Verarbeiter insgesamt 200 lfm Anschlüsse an aufgehenden Wänden ab.

Foto: Triflex



Triflex Tiefgarage  
Velbert04.jpg

Auch an den Übergangsbereichen zu den zahlreichen Stützen der beiden Parkebenen applizierten die Experten das vliesarmierte Triflex ProDetail.

Foto: Triflex

## Bildunterschriften



Triflex Tiefgarage  
Velbert05.jpg

Die Armierung aus Vlies verstärkt das Triflex Beschichtungssystem und ist somit vollflächig fugenüberspannend und homogen dicht.

Foto: Triflex



Triflex Tiefgarage  
Velbert06.jpg

Im Fokus der Sanierungsmaßnahme stand auch die Entwässerung der Tiefgarage, die durch den Austausch der Ablaufrinnen erneuert wurde. Diese Übergänge dichteten die Handwerker ebenfalls mit Triflex ProDetail ab.

Foto: Triflex



Triflex Tiefgarage  
Velbert07.jpg

Der Verlaufmörtel Triflex DeckFloor wird appliziert und gleichmäßig auf der Fläche verteilt. Er kann abschnittsweise verarbeitet werden, was sich vor allem bei diesem Projekt als Vorteil erwies. Denn der Parkraum im Rolandsweg ist sehr begrenzt, weshalb die Verarbeiter Ebene für Ebene instand setzten. So waren die Fahrzeughalter nur partiell in der Nutzung der Tiefgarage eingeschränkt.

Foto: Triflex



Triflex Tiefgarage  
Velbert08.jpg

Schritt für Schritt stellten die Beschichtungsexperten aus Bad Oeynhausen die neue Oberfläche her und schufen sichere Parkflächen für die Anwohner.

Foto: Triflex



Triflex Tiefgarage  
Velbert09.jpg

Das Team der Großmann & Stühmeier GmbH mit Martin Samus, Andreas Stüber und Vorarbeiter Ralf Bohnenberg zeigt sich nach Abschluss der Arbeiten zufrieden mit dem Ergebnis.

Foto: Triflex