

BILDUNTERSCHRIFTEN

Bildmotiv




Dateiname

Ostbahnhof
Berlin_LUX
top_01

Bildunterschrift

Die Arbeiten am und auf dem Dach sind Teil einer umfassenden Modernisierung des Berliner Ostbahnhofs, in deren Rahmen sowohl die Bausubstanz als auch die zukünftige Wartungs- und Instandhaltungsfähigkeit des Gebäudes nachhaltig verbessert werden.

Foto: Mathias Schimpf



OstbahnhofBerlin_LUXtop
_02

Kern der Lösung sind mehrere neu entwickelte Laufstege des Typs LUX-top LST Rail mit einer Breite von 800 Millimetern.

Foto: Mathias Schimpf



OstbahnhofBerlin_LUXtop
_03

Je nach Einsatzbereich kommen unterschiedliche Ausführungen zum Einsatz: teils mit, teils ohne Seitenschutz sowie mit ein- oder beidseitiger horizontaler Absturzsicherung in Form eines Schienensystems zum Anschlagen der PSaG.

Foto: Mathias Schimpf

BILDUNTERSCHRIFTEN



OstbahnhofBerlin_LUXtop
_04

Die angebrachten Absturzsicherungen sind ausschließlich für unterwiesene und ausgebildete Fachkräfte vorgesehen, die im Umgang mit PSA gegen Absturz geschult sind. Für diese Nutzergruppen schafft das System klar definierte und sichere Wartungswege und minimiert damit Risiken bei regelmäßigen Arbeiten auf dem Dach erheblich.

Foto: Mathias Schimpf