

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Sifatec_SiemensKarlsruhe_0
1.jpg

In Karlsruhe machten schadhafte Abdichtungsbahnen die Sanierung eines Flachdachs auf dem Werksgelände von Siemens notwendig.

Foto: Sifatec GmbH & Co. KG



Sifatec_SiemensKarlsruhe_0
2.jpg

Das zuständige Ingenieurbüro Fisch aus Ludwigsburg beauftragte Sifatec mit der Montage temporärer Seitenschutz-Geländer.

Foto: Sifatec GmbH & Co. KG



Sifatec_SiemensKarlsruhe_0
3.jpg

Die am Dachrand mittels des patentierten Einhängemechanismus befestigten Gerüste sicherten die Arbeiter zuverlässig vor Absturz.

Foto: Sifatec GmbH & Co. KG



Sifatec_SiemensKarlsruhe_0
4.jpg

Zusätzlich brachten die Mitarbeiter ein engmaschiges Netz an, um das Herabfallen von Gegenständen zu verhindern.

Foto: Sifatec GmbH & Co. KG



Sifatec_SiemensKarlsruhe_0
5.jpg Ein weiteres Rohr auf Höhe der Dachfläche diente dazu, rollende Objekte zu stoppen.

Foto: Sifatec GmbH & Co. KG



Sifatec_SiemensKarlsruhe_0
6.jpg Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten demontierten die Sifatec-Mitarbeiter den Seitenschutz in kürzester Zeit.

Foto: Sifatec GmbH & Co. KG