

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

TAT_Carport
Neulengbach_01.jpg

Bildunterschrift

Bei einem Carport eines Wohnhauses in Neulengbach führten undichte Anschlussbereiche zwischen den Baustoffen Glas und Metall zu Wassereintritten.

Foto: Triflex



Triflex_Carport
Neulengbach_02.jpg

Im ersten Schritt entfernten die Verarbeiter die alten, nicht haftenden Dichtstoffe.

Foto: Triflex



Triflex_Carport
Neulengbach_03.jpg

Der Spengler stellte neue Blechteile für das Carport her.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Carport
Neulengbach_04.jpg

Nach der gründlichen Reinigung der Untergründe, grundierten die Verarbeiter die Fläche mit Triflex Glas Primer. Anschließend wurden die Übergänge zwischen Metall und Glas mit Triflex Steinklebeband entkoppelt.

Foto: Triflex



Triflex_Carport
Neulengbach_05.jpg

Abschließend erfolgte die Abdichtung mit Triflex ProDetail inklusive Vlieseinlage. Diese sichert den langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit.

Foto: Triflex



Triflex_Carport
Neulengbach_06.jpg

Dank des Systems von Triflex werden Bewegungen infolge von Temperaturwechseln aufgenommen, ohne dass die Abdichtung ihre Funktion verliert.

Foto: Triflex