

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex_Treppe Raika
Schwand_01.jpg

Risse und Hohllagen prägten das Schadensbild im Eingangsbereich der Raiffeisenbank in Schwand. Um ein gefahrloses Begehen wieder sicherzustellen, gab der Bauherr die Instandsetzung von Treppe und Rollstuhlrampe in Auftrag.

Foto: Triflex



Triflex_Treppe Raika
Schwand_02.jpg

In einem ersten Arbeitsschritt haben die Verarbeiter der RIBO Industrieboden GmbH, Kirchdorf am Inn, die 25 m² große Fläche angeschliffen und sie damit für die Verarbeitung von Triflex BTS-P in Kombination mit der Flächenheizung REGIO heating system vorbereitet.

Foto: Triflex



Triflex_Treppe Raika
Schwand_03.jpg

Dann erfolgte das Einkleben und Installieren des Heizsystems durch eine Fachfirma. Anschließend begann das RIBO-Team mit dem Aufbau des Balkon Abdichtungssystems Triflex BTS-P auf der Treppe.

Foto: Triflex



Triflex_Treppe Raika
Schwand_04.jpg

Zum Schutz vor Beschädigungen wurde das Heizsystem mit Triflex NT Mörtel eingebettet.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_Treppe Raika
Schwand_05.jpg

Schritt für Schritt haben die Verarbeiter die Fläche und die Details vliesarmiert abgedichtet. Dank integriertem Spezialvlies entsteht eine hohe dynamische Rissüberbrückung, Bewegungen aus der Konstruktion werden schadlos aufgenommen.

Foto: Triflex



Triflex_Treppe Raika
Schwand_06.jpg

Für die Flächenabdichtung haben die Fachhandwerker Triflex ProTerra appliziert. Das PMMA-Produkt ist vliesarmiert, hoch reaktiv und witterungsstabil. Dank mechanischer Widerstandsfähigkeit bleibt die Fläche dauerhaft vor Verschleiß geschützt.

Foto: Triflex



Triflex_Treppe Raika
Schwand_07.jpg

Um eine hohe Rutschfestigkeit zu erreichen und den Zugangsbereich der Raiffeisenbank dauerhaft sicher nutzbar zu machen, haben die Sanierungsexperten die Fläche der Rampe sowie der Treppe mit Triflex Cryl Finish 205 versiegelt. In das noch frische Harz streuten sie Quarzsand in feiner Körnung überschüssig ein.

Foto: Triflex



Triflex_Treppe Raika
Schwand_08.jpg

Nach nur drei Tagen waren die Sanierungsarbeiten in Schwand abgeschlossen. Das Ergebnis ist ein optisch ansprechender Eingangsbereich, der ein gefahrloses Begehen selbst bei winterlicher Witterung ermöglicht.

Foto: Triflex