

# BILDUNTERSCHRIFTEN



**Bild**

**Dateiname**

**Bildunterschrift**



Weber\_Tec\_OR\_Lurup-Center\_01.jpg

Das Lurup-Center ist der Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Lebens im Bereich der Straßenzüge Luruper-Hauptstraße, Lüttkamp und Eckhoffplatz. Aufgrund mehrerer Vorfälle, bei denen Kunden auf den auf- bzw. abwärts laufenden Fahrsteigen ausrutschten und sich verletzten, wandte sich der Betreiber an Weber Tec.

Foto: Weber Tec GmbH



Weber\_Tec\_OR\_Lurup-Center\_02.jpg

Die Fachleute aus Hamburg reparierten vorhandene Abnutzungen an den Paletten und brachten anschließend ihre Antislippery-Beschichtung auf – und das ganz ohne Ausbau, Transportkosten und lange Ausfallzeiten.

Foto: Weber Tec GmbH




Weber\_Tec\_OR\_Lurup-Center\_03.jpg

Für die Reparaturen der leichten Abnutzungen an einem Steg kam das bewährte EsCare-Verfahren zum Einsatz, welches vor allem aufgrund seiner hohen Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis heraussticht. Um auch die Rutschgefahr dauerhaft und zuverlässig zu beseitigen, trugen die Spezialisten anschließend ihre Anti-Slippery-Beschichtung auf. Sie trägt effektiv und langfristig zur sicheren Nutzung von Fahrsteigen bei.

Foto: Weber Tec GmbH

# BILDUNTERSCHRIFTEN



Weber\_Tec\_OR\_Lurup-Center\_04.jpg

Um die Einzugsgefahr nicht zu erhöhen, werden die äußeren Stege (hier rechts im Bild) nicht mit Antislippery beschichtet.

Foto: Weber Tec GmbH